



Calle Miguel de Unamuno, 2 (Callosa de Segura)

Silvia Yus Cecilia

Publicación digital

Actuaciones arqueológicas en la provincia de Alicante. 2006

Editores

Fernando E. Tendero Fernández y Sara Pernas García
Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante

Año de la edición: 2008

Depósito legal: A-1069-2008

ISBN: 978-84-691-6725-0



Nombre de la intervención:	Calle Miguel de Unamuno, 2
Municipio:	Callosa de Segura
Comarca:	La Vega Baja / El Baix Segura
Directores:	Silvia Yus Cecilia y Germán Carrillo García
Equipo técnico:	—
Autora del artículo:	Silvia Yus Cecilia
Promotor:	Particular
Autorización:	2006/0894-A
Fecha de la actuación:	27/9/2006 – 4/10/2006
Coordenadas localización:	Centro urbano
Periodo cultural:	No se ha documentado ningún periodo cultural
Material depositado:	No se ha recuperado material arqueológico
Tipo de intervención:	Seguimiento de obra

INTRODUCCIÓN

La propuesta de intervención en este solar es la supervisión arqueológica exhaustiva de los movimientos de tierra necesarios para la construcción de la nueva cimentación en una superficie que antiguamente correspondía a una nave industrial para la producción de redes. La excavación se realiza con una retroexcavadora giratoria con una cuchara de limpieza, que nos permite ver un corte limpio cada vez que la máquina carga, pudiéndose documentar cualquier vestigio constructivo o material que viniese a coincidir con el corte o con los perfiles que quedan en cada extracción.

El objeto del seguimiento es paralizar la obra en caso de aparecer cualquier resto comprobando manualmente su entidad y si fuese necesario proponer una nueva metodología de trabajo de campo. Informando a la Conselleria y pasando a aplicar el método Harris-Carandini con objeto de finalizar los trabajos de campo.

Cuando iniciamos el seguimiento, nos encontramos con que toda la superficie presenta una losa de hormigón con un espesor de unos 60 cm. Reforzada por zapatas cuadradas y armadas con hierro, que ralentizan la excavación.

La nueva cimentación no va a ocupar toda la superficie del solar, sino que la zona oriental se queda libre para jardín, y solo el sector occidental estará

construido y contará con un semisótano, siendo el total de la superficie excavada de 1457,95 m².

Esta infraestructura está conformada por una solera de 10 cm sobre la que asienta una losa de 50 cm de canto. A esta medida hay que sumarle la profundidad del semisótano con el que cuenta la edificación, que es de 80 cm. Por tanto, la cota total a rebajar desde el nivel de la acera de la avenida es de 140 cm.

La intervención se inicia por el sector septentrional junto a una nave, todavía en pie. El cuidado del palista es extremo, puesto que además del seguimiento arqueológico, hay que extremar las medidas de seguridad con respecto a la medianera, que es una construcción de mediados del siglo pasado.

DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES

La supervisión de la excavación de la cimentación realizada en la calle Miguel de Unamuno, n.º 2 de Callosa de Segura ha denotado la inexistencia de restos arqueológicos en la superficie de la futura construcción.

Su emplazamiento, relativamente alejado de los asentamientos documentados en las laderas del monte, favorece el despoblamiento de esta superficie, que hasta entrados los años 50 del siglo pasado no se edifica por primera vez.

La secuencia estratigráfica documentada es muy pobre, caracterizándose por un gran depósito de arcillas de origen probablemente aluvial, que ocupan toda la parte baja cubiertas por un escueto depósito de zahorra de piedemonte, que a su vez está cubierto por un estrato de escombros constructivos.

VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El registro material documentado no tiene ningún resto arqueológico, ni en depósito primario ni secundario. Nuestra intervención pone de manifiesto que bajo la superficie del solar de la calle Miguel de Unamuno, 2 no han existido restos constructivos ni materiales de ningún tipo asociados a una ocupación anterior al derribo, al menos en la cota de excavación alcanzada.

Respecto a la estratigrafía hacemos a continuación una escueta exposición. Se trata de un registro estratigráfico muy sencillo, señalando a grandes rasgos tres tipos diferentes de estratos.

Lo interpretamos como una superficie de huerta formada por depósitos de arcillas, que sufrió una época de baldío en la que se fueron acumulando los aportes del piedemonte. Estas zahorras es muy probable que estén asociadas a grandes precipitaciones, que produjeron importantes escorrentías. Descartamos que correspondan a rellenos, porque el muro de la fachada principal se adosa a la acera y creemos que cortó el terreno para construirse.



Superficie del solar